Brašna (organizér) na nářadí 18", Kraft&Dele KD2037

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



VELIKOST	MATERIÁL	DNO	NOSNOST
18 palců (46 cm)	Polyester 600D	Vodotěsné vyztužené	Až 25 kg nářadí

PŘEDNOSTI PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ BRAŠNY KD2037

- 18" profesionální montážní brašna pro řemeslníky, instalatéry, elektrikáře a techniky
- Vyrobena z mimořádně odolného technického polyesteru 600D s vysokou odolností proti prodření
- Pevné vodotěsné plastové dno chránící nářadí před vlhkostí a blátem při položení na podlahu
- Otevřená tuhá konstrukce s kovovým rámem a madlem pro okamžitý přístup k nástrojům
- Množství vnějších a vnitřních kapes, poutek a elastických úchytů pro přehledné uložení
- Polstrovaný nastavitelný ramenní popruh s kovovými karabinami a ergonomické pěnové madlo

VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZRANĚNÍM PŘI PÁDU NÁŘADÍ:
VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM A ZRANĚNÍM PŘI PÁDU NÁŘADÍ: NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST 25 KG! OSTRÉ NÁSTROJE (DLÁTA, NOŽE, PILOVÉ PLÁTKY) VŽDY UKLÁDEJTE V OCHRANNÝCH POUZDRECH, ABY NEDOŠLO K PROSEKNUTÍ DNA NEBO PORANĚNÍ RUKY! PŘI PŘENÁŠENÍ PO ŽEBŘÍKU ZAJISTĚTE BRAŠNU KARABINOU!

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ DATA A PARAMETRY KD2037

Model a typové označení	KRAFT&DELE KD2037
Typ úložného systému	Profesionální otevřená montážní brašna na nářadí s pevným rámem
Jmenovitý rozměr	18 palců (stavební rozměry cca 460 x 240 x 300 mm)
Vnější tkanina	Vysokopevnostní technický polyester Oxford 600D s vnitřním zátěrem
Provedení základny	Lité vodotěsné nárazuvzdorné dno z houževnatého polypropylenu (PP)
Výztužný rám	Ocelová obvodová konstrukce udržující stálý otevřený tvar brašny
Hlavní rukojeť	Ocelové trubkové madlo s měkkým ergonomickým návlekem z EVA pěny
Ramenní popruh	Délkově nastavitelný popruh s ramenní výstelkou a ocelovými karabinami
Uspořádání kapes	Více než 20 otevřených a krytých kapes, poutka na šroubováky a vodováhu
Maximální doporučená nosnost	25 kg nářadí a příslušenství
Hmotnost prázdné brašny	cca 2,1 kg

2. MATERIÁLOVÁ ARCHITEKTURA A VODOTĚSNÉ DNO

POLYESTER OXFORD 600D S PU ZÁTĚREM

- **Vysoká odolnost proti prodření:** Hustá technická tkanina 600D zamezuje protržení ostrými hranami nářadí a součástek.
- **Vnitřní polyuretanový zátěr:** Chrání uložené nářadí před deštěm, vlhkostí a vnikáním stavebního prachu.
- **Zesílené švy a nýty:** Všechny namáhané švy kapes a úchytů jsou prošity dvojitým stehem a pojištěny ocelovými nýty.

LITÉ DNO Z HOUŽEVNATÉHO PP PLASTU

- **100% vodotěsná spodní vana:** Brašnu lze bez obav postavit do kaluže vody, mokrého bláta nebo sněhu bez navlhnutí vnitřku.
- **Ochrana proti propíchnutí:** Masivní plastové dno brání proražení dna hroty šroubováků či ostrými dláty.
- **Protiskluzové nožky:** Profilovaná spodní strana zaručuje perfektní stabilitu na kluzkých podlahách a střechách.

TUHÁ KONSTRUKCE S OCELOVÝM MADLEM A RÁMEM

Brašna KD2037 je vyztužena celoobvodovým ocelovým rámem, který udržuje stálý tvar a otevřený profil i při plném zatížení. Masivní trubková rukojeť z nerezavějící oceli je opatřena silnou vrstvou mikroporézní pěny EVA pro maximální komfort při přenášení až 25 kg těžkého nářadí.

POZOR NA MAXIMÁLNÍ DOPORUČENOU NOSNOST 25 KG:
Nepřekračujte maximální nosnost 25 kg! Přetížení brašny může způsobit vytržení kotvicích ok ramenního popruhu nebo deformaci ocelového madla a představuje riziko zranění obsluhy při pádu brašny na nohu!

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO UKLÁDÁNÍ OSTRÝCH NÁSTROJŮ

Otevřená konstrukce brašny vyžaduje přísnou disciplínu při ukládání řezných a špičatých nástrojů:

OCHRANA ŘEZNÝCH BŘITŮ A HROTŮ

- **Pouzdra na dláta a nože:** Řezbářská dláta, odlamovací nože a pilové plátky VŽDY ukládejte v pevných pouzdrech či toulcích.
- **Orientace šroubováků:** Šroubováky ukládejte hroty směrem dolů do určených vnitřních elastických poutek.
- **Prevence pořezání:** Při sáhnutí do brašny naslepo hrozí vážné hluboké řezné zranění ruky o nechráněný břit!

MANIPULACE A PRÁCE VE VÝŠKÁCH

- **Zákaz práce pod brašnou:** Při práci na žebříku či lešení zajistěte brašnu přídavným úvazkem s pevnou karabinou ke konstrukci.
- **Riziko vypadnutí nářadí:** Otevřená brašna při převrácení vysype celý obsah. Zajistěte prostor pod pracovištěm výstražnou páskou.
- **Využití ramenního popruhu:** Při chůzi po schodišti a pochozích lávkách mějte obě ruce volné pro přidržování zábradlí.

2. ZÁSADY ZDRAVOTNÍ ERGONOMIE PŘI ZVEDÁNÍ BŘEMEN

- **Zvedání z podlahy pokrčenými koleny:** Těžkou brašnu zvedejte s rovnými zády zapojením stehenních svalů, nikdy se neohýbejte v pase!
- **Střídání ramen a paží:** Při delších přesunech střídejte nošení na levém a pravém rameni pro prevenci svalové disbalance.
- **Nastavení délky popruhu:** Ramenní popruh nastavte tak, aby horní hrana brašny ležela přibližně v úrovni pánve obsluhy.

ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ HOŘLAVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK:
V brašně nepřepravujte otevřené nebo netěsnící láhve s ředidly, kyselinami, benzínem ani zapalovači! Chemické výpary se mohou nahromadit v tkanině a při kontaktu s jiskrou od elektrického nářadí způsobit prudký požár!

1. ANATOMIE A ROZMÍSTĚNÍ KAPES BRAŠNY KD2037

Konstrukce brašny s více než 20 specializovanými kapsami a úchyty zaručuje dokonalý přehled o veškerém vybavení:

Zóna brašny	Typ kapes a úchytů	Doporučený obsah a nářadí
Centrální hlavní komora	Velký volný objem s plastovým dnem vyztužený ocelovým rámem.	Aku vrtačka s nabíječkou, kladivo, velký hasák, svinovací metr, kufřík se spojovacím materiálem.
Vnitřní boční elastická poutka	Řada svislých pružných kapes po obou delších stranách interiéru.	Sada plochých a křížových šroubováků, zkoušečka napětí, odizolovací kleště, štípací kleště.
Vnější přední kapsy	Otevřené a uzavíratelné kapsy na suchý zip (Velcro).	Zápisník, tužky, digitální multimetr, izolační pásky, náhradní bity a nože.
Vnější boční kapsy	Hluboké kapsy s elastickým horním lemem.	Chemické spreje (WD-40), lahve s mazivem, ochranné brýle v pevném pouzdře.
Spodní vnější popruhy	Nastavitelné popruhy se suchým zipem na vnější straně.	Uchycení zednické vodováhy (až 60 cm délky) nebo skládacího metru.

2. ZÁSADY SPRÁVNÉHO ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

UKLÁDÁNÍ TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ NA DNO

- Nejtěžší kusy nářadí (kladiva, sekáče, hasáky) ukládejte VŽDY přímo na dno brašny.
- Nízké těžiště zabraňuje samovolnému převrácení brašny při položení na nerovný podklad.
- Snižuje se namáhání bočních švů a zátěž se přenáší přímo do litého PP dna.

ROVNOMĚRNÉ VYVÁŽENÍ BOKŮ

- Při plnění vnějších kapes dbejte na rovnoměrné zatížení přední i zadní strany.
- Jednostranně přetížená brašna způsobuje vytáčení madla v ruce a vede k rychlé únavě dlaně.
- Při nošení přes rameno minimalizuje vyvážená brašna kývání a narážení do stehen.

KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ DROBNÝCH SOUČÁSTEK:
Šroubky, hmoždinky a matice nikdy nesypte volně do vnitřního prostoru brašny! Zapadnou pod velké nářadí, mohou poškodit plastovou vanu nebo způsobit zkrat, pokud přijdou do kontaktu s kontakty náhradních akumulátorů! Používejte plastové krabičky organizéru!

1. ZPŮSOBY PŘENÁŠENÍ A VOLBA ÚCHOPU

Model KD2037 nabízí dva plnohodnotné ergonomické systémy nošení pro různé provozní situace:

Způsob transportu	Konstrukční provedení prvku	Ideální provozní scénář
Ruční nošení (Ocelové madlo)	Pevná trubka průměru 22 mm s měkkou protiskluzovou EVA pěnou rozkládající tlak.	Rychlé přesuny po pracovišti, vystupování z automobilu, přesná manipulace v interiérech.
Nošení přes rameno (Popruh)	Široký nastavitelný nylonový popruh s posuvnou polstrovanou ramenní vycpávkou.	Delší pěší přesuny na stavbě, chůze do pater bez výtahu, nutnost mít volné ruce.
Křížové nošení (Cross-body)	Maximálně prodloužený popruh vedený křížem přes hruď a rameno.	Poskytuje maximální stabilitu při chůzi po lešení a nerovném terénu staveniště.

2. NASTAVENÍ A ÚDRŽBA RAMENNÍHO POPRUHU

KOVOVÉ KARABINY A D-KROUŽKY

- **Otočné ocelové karabiny:** Zabraňují překrucování popruhu při chůzi a umožňují bleskové odepnutí.
- **D-kroužky na těle brašny:** Masivní ocelové kroužky jsou uchyceny trojitým křížovým stehem k hlavnímu rámu.
- Před zavěšením těžkého nákladu vždy pohledem ověřte, že zobáček karabiny zcela zaklapnul!

POLOHOVÁNÍ RAMENNÍ VÝSTELKY

- Měkká polstrovaná vycpávka musí být vycentrována přesně na vrchol lichoběžníkového svalu ramene.
- Protiskluzová spodní vrstva výstelky brání sklouzávání popruhu z montérkové bundy.
- Pokud popruh nepoužíváte, odepněte jej a uložte na dno brašny, aby nedošlo k zakopnutí.

VÝSTRAHA PŘED ZACHYCENÍM POPRUHU ZA ROTUJÍCÍ STROJE:
Při práci v dílně v blízkosti rotujících strojů (soustruhy, stojanové vrtačky, frézky) VŽDY odepněte ramenní popruh z brašny a odložte jej! Visící volný popruh představuje extrémní riziko zachycení rotujícím vřetenem s následkem těžkého úrazu obsluhy!

1. METODIKA ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ DÍLENSKÝCH NEČISTOT

Díky odolným materiálům vyžaduje brašna KD2037 snadnou, ale pravidelnou údržbu pro zachování reprezentativního vzhledu a pevnosti:

MYTÍ PLASTOVÉHO PP DNA

- Spodní plastovou vanu lze omýt proudem teplé vody se saponátem nebo otřít houbou.
- Zaschlé maltové směsi, sádru a bláto seškrábněte plastovou stěrkou; nepoužívejte ocelové drátěnky!
- Plastové dno je zcela imunní vůči působení vody a nevytváří žádnou korozi.

ČIŠTĚNÍ TKANINY OXFORD 600D

- Vnější textilii čistěte kartáčem se středně tvrdým vlasem namočeným v mýdlovém roztoku.
- Olejové skvrny a mastnotu odstraňte technickým lihem nebo jemným odmašťovačem na textil.
- **Zákaz praní v pračce:** Pevný ocelový rám a plastové dno vylučují praní v automatické pračce!

2. PÉČE O RÁČNY, SUCHÉ ZIPY A KOVOVÉ PRVKY

- **Čištění suchých zipů (Velcro):** Zanesené háčky suchých zipů na klopách kapes pravidelně vyčistěte kovovým kartáčkem nebo hrotem jehly od usazených textilních nití a prachu.
- **Konzervace kovových karabin:** Čepy ocelových karabin a pružinové zámky jednou za půl roku lehce ošetřete kapkou silikonového oleje.
- **Péče o pěnové madlo EVA:** Měkkou rukojeť otírejte vlhkým hadříkem. Chraňte pěnu před kontaktem s ředidly na barvy, která by materiál leptala.
- **Podmínky skladování:** Skladujte v suchém prostředí při teplotách od -10 °C do +40 °C. Neskladujte v těsné blízkosti sálavých kamen.

ZÁKAZ SUŠENÍ NA HORKÝCH TĚLESECH ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ:
Pokud brašna na dešti promokne, nechte ji vyschnout přirozenou cirkulací vzduchu v teplé místnosti! Je přísně zakázáno pokládat brašnu přímo na rozpálená tělesa radiátorů nebo sušit horkovzdušnou pistolí – vysoká teplota deformuje polypropylenové dno a roztaví vnitřní PU zátěr tkaniny!

1. PŘEHLED MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A NÁPRAVNÝCH ŘEŠENÍ

Zjištěný stav	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné řešení
Suchý zip na kapse nedrží sepnutý	Zanesení mikroskopických háčků suchého zipu prachem, vlasy a dřevěnými pilinami.	Vyčistěte povrch suchého zipu tvrdým štětcem nebo hřebínkem. Obnoví se plná přídržná síla.
Karabina popruhu se neotevírá hladce	Vniknutí písku či cementového prachu do čepu pružiny karabiny.	Propláchněte karabinu technickým lihem, vyfoukejte a kápněte kapku oleje na pružinový čep.
Deformace ocelového rámu po pádu	Pád brašny s plným nákladem z velké výšky na hranu ocelového profilu.	Rám lze opatrně srovnat ručním tlakem; pokud došlo k prasknutí svaru rámu, kontaktujte servis.
Párání vnější kapsy při přetížení	Vkládání příliš rozměrných nástrojů překračujících elastickou mez kapsy.	Rozměrné nářadí ukládejte do hlavní komory. Uvolněné stehy lze lokálně opravit pevnou nylonovou nití.

2. ZÁRUKA PRVOTŘÍDNÍHO ZPRACOVÁNÍ KRAFT&DELE

- **Zátěžové testování švů:** Švy a nýty brašny KD2037 jsou podrobovány tahové zkoušce na mez zatížení 500 N na upevňovací bod.
- **Klimatická odolnost:** Použité materiály nepodléhají křehnutí při teplotách do -20 °C a odolávají tepelnému namáhání do +60 °C.
- **Ekologická nezávadnost:** Tkanina Oxford 600D a PP dno neobsahují žádná toxická změkčovadla ani těžké kovy v souladu se směrnicí REACH.

DOPORUČENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY:
Pro maximální organizaci a efektivitu práce doporučujeme vybavit brašnu doplňkovými pouzdry na spojovací materiál Kraft&Dele. Uspořádané nářadí šetří váš čas na stavbě a chrání drahou měřicí a akumulátorovou techniku před poškozením!

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC / EU DECLARATION OF CONFORMITY • CE • ORIGINÁL DOKUMENTACE

VÝROBCE A ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:
FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polská republika (PL)
DIČ / NIP: PL1231298457 • REGON: 147422971

IDENTIFIKACE VÝROBKU A DOKUMENTACE:
Produkt: **Brašna (organizér) na nářadí 18", Kraft&Dele KD2037**
Model: **KRAFT&DELE KD2037**
Kategorie: **DÍLNA & STAVBA / BRAŠNY A ORGANIZÉRY**
Osoba pověřená kompletací: *Oddělení technické shody Foreintrade S.A.*

Výrobce Foreintrade S.A. tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše specifikované strojní/technické zařízení splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících evropských směrnic:

APLIKOVANÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE (ES / EU DIRECTIVES):

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY (EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady konstrukce)

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Za výrobce Foreintrade S.A.:
Krzysztof Forein – Prezes Zarządu
(podepsáno v zastoupení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobky značky **Kraft&Dele** je poskytována standardní zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) od data prodeje.

Autorizovaný dovozce a centrální servis pro ČR:
Nejedlý s.r.o.
Technická podpora a servis nářadí
Internetový portál: **www.nasenaradi.cz**

Uplatnění reklamace a objednávky ND:
Pro uplatnění záruční i pozáruční opravy kontaktujte prodejce nebo navštivte **www.nasenaradi.cz**. Vždy přiložte doklad o koupi (fakturu) a podrobný popis závady.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené zařízení likvidováno společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném dvoře nebo u prodejce v režimu zpětného odběru. Doporučené katalogové kódy odpadu dle Katalogu odpadů: **07 02 13 (odpadní syntetický textil a plasty – polyester 600D a PP dno), 17 04 05 (kovový rám a karabiny), 15 01 01 (papírový obal).**

ZÁZNAMY O VÝROBNÍ VÝSTUPNÍ KONTROLE, REVIZÍCH A SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH:

Datum	Druh kontroly / Záznam úkonu	Zjištěný stav / Provedené měření	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola výrobce	Zařízení kompletní, bezvadné, funkční test OK	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓
.....	Záruční / periodická kontrola	.....	.....
.....	Pravidelná revize / seřízení	.....	.....
.....	Pozáruční servisní úkon	.....	.....