Skladové a balicí potřeby GEKO – Balicí lepicí pásky

Balicí samolepicí páska hnědá 48 mm × 50 m (polypropylen PP, akrylát) – GEKO G66450

Model: GE1222_G66450_SK • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Pevná jednostranná hnědá balicí lepicí páska o šířce 48 mm a návinu 50 m z polypropylenové fólie (BOPP) se silným akrylátovým lepidlem GEKO G66450 kompatibilní se všemi standardními 50mm ručními odvíječi (např. G66449).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66450_SK (katalogové označení GEKO: G66450)
EAN kód	5901477177927
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry role	Šířka pásky 48 mm × délka návinu 50 m / standardní papírová dutinka 76 mm (3")

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66450_SK (katalogové označení GEKO: G66450)
EAN kód	5901477177927
Značka / výrobce	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry role	Šířka pásky 48 mm × délka návinu 50 m / standardní papírová dutinka 76 mm (3")
Materiál a lepidlo	Dvojosově orientovaný polypropylen (PP) + akrylátové lepidlo odolné stárnutí a UV záření
Barva	Klasická kartonově hnědá pro nenápadné přelepení klop krabic
Určení	Uzavírání kartonových zásilek, svazkování a skladová logistika (aplikujte při +5 až +40 °C)
Hmotnost	0,25 kg
Určení	Profesionální dílenský, stavební a ochranný sortiment GEKO
Hmotnost balení	cca 0,25 kg
Obsah balení	Originální balení – Balicí lepicí páska hnědá 48mm × 50m
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry role** – Šířka pásky 48 mm × délka návinu 50 m / standardní papírová dutinka 76 mm (3")
- **2. Materiál a lepidlo** – Dvojosově orientovaný polypropylen (PP) + akrylátové lepidlo odolné stárnutí a UV záření
- **3. Barva** – Klasická kartonově hnědá pro nenápadné přelepení klop krabic
- **4. Určení** – Uzavírání kartonových zásilek, svazkování a skladová logistika (aplikujte při +5 až +40 °C)
- **5. Hmotnost** – 0,25 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro každodenní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým a OOPP předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení G66450
- **9. Sortiment GEKO** – Nářadí, spojovací technika, brusivo a OOPP
- **10. Balicí lepicí páska hnědá 48mm × 50m** – Balení (5901477177927)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

SILNÝ NEODYMOVÝ MAGNET 50 KG (G02425) DRŽTE DÁLE OD KARDIOSTIMULÁTORŮ A ELEKTRONIKY! – Při přiblížení ke kovové konstrukci hrozí prudké přiskočení a rozdrcení kůže prstů — vždy pracujte v přiložených rukavicích!

PŘI PRÁCI S KARDANOVÝM KLOUBEM PTO (C00314) A KOTOUČEM T00809 DODRŽUJTE KRYTOVÁNÍ A OOPP! – Vývodový hřídel traktoru musí být vždy kryt ochrannou trubicí s pojistným řetízkem; při broušení betonu noste brýle a respirátor FFP3!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Nerezové stahovací pásky G17259 po utažení zastřihněte těsně u hlavy zámku kleštěmi, aby nevyčnívala ostrá kovová hrana.
⚠ Motopumpu 2" s novou mechanickou ucpávkou CG81042-7 před nastartováním vždy plně zalijte čistou vodou nalévacím otvorem.
⚠ U samostmívací kukly Flame K00291 před zapálením oblouku zkontrolujte, že přepínač není v poloze GRIND.
⚠ Unášecí brusné talíře na suchý zip (CH00439, CG80267, CH00442) nikdy nepoužívejte bez nasazeného brusného výseku — okamžitě se zničí háčky zipu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před spuštěním neodymového magnetu G02425 do studny pevně zajistěte závitové oko lepidlem na závity a zkontrolujte uzel i karabinu 20m lana.
2. Před nasazením vidlice PTO C00314 vyčistěte a namažte 6drážkový hřídel traktoru a ověřte plné zaskočení pojistného kolíku do drážky.
3. Při montáži ucpávky CG81042-7 se nedotýkejte mastnými prsty leštěných kluzných ploch keramiky a grafitu.
4. Před použitím hrncového kotouče T00809 zkontrolujte dotažení upínací matice M14 a neporušenost odsávacího krytu brusky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Hledací magnet 50 kg G02425: Uvažte lano přes karabinu do oka magnetu, druhý konec lana zajistěte na břehu a spouštějte magnet plynule ke dnu.
2. Nerezové pásky G17259: Provlékněte konec pásky kuličkovou hlavou, silně dotáhněte kleštěmi a přebytečný konec uštípněte zarovno se zámkem.
3. Imbusy s kuličkou S2 T00121: Pro šikmo přístupné šrouby použijte kulové zakončení (do 25°); pro uvolnění utažených spojů nasaďte krátké rameno.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Samostmívací kukla K00291: Nastavte stupeň DIN 9–13 dle svařovacího proudu a citlivost (SENSITIVITY) na vysokou hodnotu při TIG svařování nízkým proudem.
5. Mechanická ucpávka CG81042-7: Usaďte bílé keramické sedlo s gumou kolmo do skříně a pružinový díl nasuňte s kapkou čisté vody na hřídel pod oběžné kolo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Očista hledacího magnetu G02425 po vytažení z vody	Po každém hledání magnet osušte hadříkem a sejměte nachytané ocelové špony a rezavé piliny v rukavicích.
Údržba unášecích talířů na suchý zip (125 mm / 190 mm / delta)	Odsávací otvory talířů profukujte vzduchem a brusné výseky snímejte za okraj, nikoliv škubnutím šikmo.
Péče o obuv S3 / S1P a kožené rukavice G73556	Nubukovou a koženou obuv pravidelně čistěte od bláta a cementu a ošetřujte prodyšnou impregnací.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Neodymový magnet G02425 pod vodou dosahuje nižší přídržné síly než 50 kg	Silná vrstva rzi, bahna, nátěru nebo zakřivený/tenkostěnný profil taženého předmětu	Přiložte magnet opakovaně na rovnější a silnější plochu ocelového předmětu a táhněte plynule bez škubání lanem.
Z odtokového otvoru pod tělesem motopumpy 2" po výměně ucpávky CG81042-7 kape voda	Poškrábaná keramická plocha při montáži nebo prasklé keramické sedlo naklepnutím šroubovákem	Demontujte oběžné kolo, zkontrolujte souosé usazení neporušeného keramického kroužku v gumovém lůžku a čistotu čel.
Brusný papír nedrží na unášecím talíři CH00439 / CH00442 / CG80267	Roztavené háčky suchého zipu nadměrným přítlakem při broušení bez odsávání prachu	Vyměňte unášecí talíř za nový a při broušení používejte průmyslový vysavač a přiměřený přítlak pouze vlastní vahou brusky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Balicí samolepicí páska hnědá 48 mm × 50 m (polypropylen PP, akrylát) – GEKO G66450**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66450_SK** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Balicí lepicí páska hnědá 48mm × 50m • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.