
Lepicí a montážní pásky KELTIN / GEKO – Oboustranné gelové NANO pásky

Průhledná oboustranná omyvatelná gelová NANO lepicí páska 24 mm × 3 m – KELTIN K02236

Model: GE1222_K02236_SK • Značka: Keltin • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Čirá vysoce přilnavá oboustranná akrylátovo-polyuretanová gelová NANO lepicí páska o šířce 24 mm a délce 3 m KELTIN K02236 umožňující čisté upevnění předmětů bez vrtání, beze stop lepidla a s možností opakovaného použití po opláchnutí vodou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_K02236_SK (katalogové označení KELTIN: K02236)
EAN kód	5901477189289
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry role	Šířka pásky 24 mm × délka návinu 3,0 m / tloušťka elastického gelu cca 1–2 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_K02236_SK (katalogové označení KELTIN: K02236)
EAN kód	5901477189289
Značka / výrobce	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.)
Rozměry role	Šířka pásky 24 mm × délka návinu 3,0 m / tloušťka elastického gelu cca 1–2 mm
Opakovaná použitelnost	Po sejmutí stačí pásku opláchnout vlažnou vodou od prachu a nechat volně uschnout
Vhodné podklady	Hladké pevné povrchy — sklo, obklady, kov, lamino, lakované dřevo a tvrdé plasty
Nevhodné povrchy	Nepoužívejte na sprašující omítky, papírové tapety ani pro zavěšení těžkých a křehkých zrcadel nad hlavou!
Hmotnost balení	0,25 kg
Určení	Profesionální dílenský, autoservisní a ochranný sortiment KELTIN
Hmotnost balení	cca 0,25 kg
Obsah balení	Originální balení – Oboustranná gelová NANO páska 24mm × 3m
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Rozměry role** – Šířka pásky 24 mm × délka návinu 3,0 m / tloušťka elastického gelu cca 1–2 mm
- **2. Opakovaná použitelnost** – Po sejmutí stačí pásku opláchnout vlažnou vodou od prachu a nechat volně uschnout
- **3. Vhodné podklady** – Hladké pevné povrchy — sklo, obklady, kov, lamino, lakované dřevo a tvrdé plasty
- **4. Nevhodné povrchy** – Nepoužívejte na sprašující omítky, papírové tapety ani pro zavěšení těžkých a křehkých zrcadel nad hlavou!
- **5. Hmotnost balení** – 0,25 kg
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro každodenní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým a OOPP předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné modelové označení K02236
- **9. Sortiment KELTIN** – Zvedací technika, nářadí, brusivo a OOPP
- **10. Oboustranná gelová NANO páska 24mm × 3m** – Balení (5901477189289)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

POD VOZIDLO ZVEDNUTÉ PNEUMATICKÝM ZVEDÁKEM 6 T (G02059) NIKDY NEVSTUPUJTE BEZ MECHANICKÝCH PODPĚR! – Měchový zvedák slouží výhradně ke zvednutí vozidla na rovné pevné podlaze — před prací pod vozem vždy založte stavitelné kozy!

U KUKLY G01881 PŘED SVAŘOVÁNÍM OVĚŘTE PŘEPNUTÍ Z REŽIMU „GRIND“ DO REŽIMU SVAŘOVÁNÍ! – Polomasku G90013 používejte jen v dobře větraném prostoru s min. 19,5 % kyslíku; při práci s kotouči 76 mm G80654A vždy noste brýle!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Mini kompresor 12V/230V GEKO G01260 nechte po každých 10 minutách nepřetržitého chodu 15 minut vychladnout, aby se nepřehřál píst.
⚠ Sada 76mm kotoučů G80654A: Karbidový kotouč nikdy nepoužívejte na řezání kovu a před výměnou kotouče vyjměte akumulátor z mini brusky.
⚠ Rázové hlavice Torx Cr-Mo G10527 na 1/2" utahováku vždy zajistěte pojistným kolíkem a O-kroužkem nebo neopotřebeným kroužkem čtyřhranu.
⚠ Ochrannou fólii G66401 odstraňte ze skel a plastových oken včas (do 2–4 týdnů), aby dlouhodobé UV záření nezvýšilo přilnavost lepidla.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Před nasazením lakýrnické polomasky G90013 proveďte zkoušku těsnosti zakrytím filtrů dlaněmi a lehkým nádechem (maska se musí přisát k obličeji).
2. Před svářením v kukle G01881 zkontrolujte čistotu vnější krycí fólie před solárním článkem a optickými senzory.
3. U 6tunového zvedáku G02059 ověřte, že přívodní vzduch nepřesahuje 10 bar a vozidlo je zabrzděno a založeno klíny.
4. Před přilepením NANO pásky K02236 povrch důkladně odmastěte izopropylalkoholem a osušte.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Pneumatický zvedák 6 t G02059: Zasuňte střed pryžového puku pod zvedací bod vozu, otevřete zelený plnicí ventil do požadované výšky a podložte vůz podpěrami.
2. Mini kompresor G01260: Zapojte do 12V zásuvky (při běžícím motoru vozu) nebo do 230 V AC, nastavte cílový tlak v BAR tlačítky +/– a stiskněte start.
3. Samostmívací kukla G01881: Seřiďte hlavový kříž, nastavte stupeň DIN (9–10 pro slabší proud, 11–13 pro silný proud MIG/MMA) a zkontrolujte vypnutí režimu GRIND.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Instalatérský klíč 8v1 G01615: Navlékněte klíč boční štěrbinou přes hadičku až na matici pod dřezem a pomocí příčného kolíku v otvorech matici povolte.
5. Lakýrnická polomaska G90013: Nacvakněte uhlíkové patrony na bajonet, vložte bílé předfiltry pod plastové krytky a dotáhněte hlavové pásky na hladce oholenou tvář.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Výměna filtrů polomasky G90013 a krycích sklíček kukly G01881	Uhlíkové filtry G90013 vyměňte okamžitě, jakmile v masce ucítíte zápach ředidla (mimo práci je uchovávejte v uzavřeném sáčku); zmatnělou fólii kukly vyměňte.
Údržba měchového zvedáku 6 t G02059	Chraňte gumový měch před ostrými hranami a ropnými látkami; 1× měsíčně kápněte pneumatický olej do vzduchové rychlospojky.
Ošetření kožených sandálů S1P (G90543) a reflexních vest (G90040 / G90042)	Obuv čistěte vlhkým hadříkem a sušte při pokojové teplotě; znečištěnou reflexní vestu vyměňte po max. 25 pracích cyklech.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Samostmívací kazeta svářečské kukly G01881 při zapálení oblouku neztmavne	Přepínač uvnitř kukly je ponechán v poloze GRIND (broušení) nebo jsou senzory zastíněny rozstřikem kovu	Přepněte volič z polohy GRIND do režimu svařování (WELD), vyměňte znečištěnou vnější fólii a nechte solární článek nasvítit.
Mini kompresor G01260 z 12V zásuvky automobilu náhle přestane běžet	Přepálená skleněná pojistka ve špičce 12V zapalovačové zástrčky nebo vypnuté zapalování vozu	Odšroubujte špičku 12V zástrčky kompresoru, vyměňte trubičkovou pojistku (10/15 A) a zkontrolujte pojistku autozásuvky ve voze.
NANO lepicí páska K02236 po přemístění ztratila lepivost	Povrch gelové vrstvy je pokryt prachem, vlákny nebo mastnotou z prstů	Omyjte pásku pod proudem vlažné vody s kapkou saponátu, neotírejte ji papírovým ubrouskem a nechte ji volně oschnout na vzduchu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KELTIN (FHPU GEKO G. Kiersnowski Sp. k.), Spacerowa 3, 97-500 Kietlin, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Průhledná oboustranná omyvatelná gelová NANO lepicí páska 24 mm × 3 m – KELTIN K02236**
Typové označení / Model:	**GE1222_K02236_SK** (Značka: Keltin)
Funkce a určení výrobku:	Oboustranná gelová NANO páska 24mm × 3m • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.